
MPI™ Medium Pressure Fittings

GM7
MPI™ Male End to Female NPT



Parker Part No.	Inches						Working Pressure (PSIG)
	MPI™ Male Thread[1]	Female NPT End	A	B	NPT Thread	W Hex	
4-4 GM7	1/4	1/4	1.73	.85	1/4 - 18	1	15,000
4-6 GM7	1/4	3/8	1.83	.95	3/8 - 18	1 1/8	15,000
6-4 GM7	3/8	1/4	1.84	.85	1/4 - 18	1	15,000
6-6 GM7	3/8	3/8	1.94	.95	3/8 - 18	1 1/8	15,000
6-8 GM7	3/8	1/2	2.17	1.17	1/2 - 14	1 3/8	15,000
8-4 GM7	1/2	1/4	2.05	.85	1/4 - 18	1	15,000
8-6 GM7	1/2	3/8	2.15	.95	3/8 - 18	1 1/8	15,000
8-8 GM7	1/2	1/2	2.37	1.17	1/2 - 14	1 3/8	15,000
9-4 GM7	9/16	1/4	2.05	.85	1/4 - 18	1	15,000
9-6 GM7	9/16	3/8	2.15	.95	3/8 - 18	1 1/8	15,000
9-8 GM7	9/16	1/2	2.37	1.17	1/2 - 14	1 3/8	15,000
12-4 GM7	3/4	1/4	2.17	.75	1/4 - 18	1 1/4	15,000
12-6 GM7	3/4	3/8	2.17	.75	3/8 - 18	1 1/4	15,000
12-8 GM7	3/4	1/2	2.59	1.17	1/2 - 14	1 3/8	15,000

[1]Assemble 1/4 to 1/2 turn from finger tight & lubricate threads & taper before each remake.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.