
MPI™ Medium Pressure Fittings

M40HBMP7

Type “M” High Pressure Hose to MPI™ Connector



Parker Part No.	Inches							Working Pressure (PSIG)
	HOSE* Adapter	MPI™ Size	A	B	D	T Thread	W Hex	
6-4 M40HBMP7	- 6	1/4	2.03	.50	1.03	9/16 - 18	5/8	15,000
6-6 M40HBMP7	- 6	3/8	2.45	.50	1.32	9/16 - 18	3/4	15,000
8-6 M40HBMP7	- 8	3/8	2.57	.63	1.32	3/4 - 16	13/16	15,000
8-8 M40HBMP7	- 8	1/2	2.90	.63	1.59	3/4 - 16	1	15,000
8-9 M40HBMP7	- 8	9/16	2.97	.63	1.59	3/4 - 16	1-1/16	15,000
10-4 M40HBMP7	- 10	1/4	2.39	.75	1.14	7/8 - 14	15/16	15,000
10-6 M40HBMP7	- 10	3/8	2.72	.75	1.34	7/8 - 14	15/16	15,000
11-8 M40HBMP7	- 11	1/2	2.89	.63	1.58	1 - 12	1-1/16	15,000
11-9 M40HBMP7	- 11	9/16	2.95	.63	1.58	1 - 12	1-1/16	15,000
11-12 M40HBMP7	-11	3/4	3.59	.63	2.08	1 - 12	1-3/8	15,000
16-16 M40HBMP7	- 16	1	3.88	.63	2.13	1-5/16 - 12	1-3/4	12,500

* Adapts to Type “M” Swivel Hose Connection.

Dimensions in inches are for reference only, subject to change.