
MPI™ Medium Pressure Fittings

MP7PC
MPI™ Port Connector



Parker Part No.	Inches				Working Pressure (PSIG)
	MPI™ Tube Stub #1	MPI™ Port #2[1]	A	K	
4-4 MP7PC	1/4	1/4	2.69	2.23	15,000
4-6 MP7PC	1/4	3/8	2.93	2.40	15,000
6-6 MP7PC	3/8	3/8	3.17	2.64	15,000
6-8 MP7PC	3/8	1/2	3.43	2.68	15,000
6-9 MP7PC	3/8	9/16	3.50	2.75	15,000
8-8 MP7PC	1/2	1/2	3.70	2.95	15,000
9-9 MP7PC	9/16	9/16	3.82	3.07	15,000
9-12 MP7PC	9/16	3/4	4.17	3.32	15,000
12-12 MP7PC	3/4	3/4	4.52	3.67	15,000
12-16 MP7PC	3/4	1	5.12	4.07	12,500
16-16 MP7PC	1	1	5.74	4.70	12,500

[1] Assemble 1/4 to 1/2 turn from finger tight.

Add "-Z6" to part number for part assembled with preset ferrules and nuts.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark