
MPI™ Medium Pressure Fittings

X41HBMP7

High Pressure Cone & Thread to MPI™ Connector



Parker Part No.	Inches								Working Pressure (PSIG)
	High Pressure Adapter	High Pressure Connection	MPI™ Size	A	B	D	T Thread	W Hex	
4-4 X41HBMP7	1/4	F250C	1/4	2.25	.72	1.03	9/16 - 18	5/8	15,000
4-6 X41HBMP7	1/4	F250C	3/8	2.71	.72	1.37	9/16 - 18	3/4	15,000
6-4 X41HBMP7	3/8	F375C	1/4	2.52	.92	1.10	3/4 - 16	13/16	15,000
6-6 X41HBMP7	3/8	F375C	3/8	2.92	.92	1.37	3/4 - 16	13/16	15,000
6-9 X41HBMP7	3/8	F375C	9/16	3.37	.92	1.70	3/4 - 16	1 1/16	15,000
9-6 X41HBMP7	9/16	F562C	3/8	3.12	1.13	1.37	1 1/8 - 12	1 3/16	15,000
9-9 X41HBMP7	9/16	F562C	9/16	3.58	1.13	1.70	1 1/8 - 12	1 3/16	15,000
9-12 X41HBMP7	9/16	F562C	3/4	4.03	1.13	2.02	1 1/8 - 12	1 3/8	15,000

Dimensions in inches are for reference only, subject to change.

Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark